



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR MARCELO DO GÁZ

INDICAÇÃO Nº 857 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

PROTOCOLO
2340/2021

DATA / HORA
20/08/2021 15:52:34

USUÁRIO
ester

Indico ao Poder Executivo, no sentido de que Sua Excelência interceda junto ao órgão competente da municipalidade, para proceda com a limpeza dos dois únicos bueiros do Colina Verde, refaça a tubulação (está toda danificada) e seu prolongamento, (imagens anexas).

Local: Final da rua Alambari, Colina Verde - Jordanésia.

J U S T I F I C A T I V A

A indicação supra visa atender a vários pedidos e reclamações dos moradores do local.

Tendo em vista, que é uma rua em declive, ou seja, em dias de chuva, desce muita água pluvial para o mesmo local, somente os dois bueiros existentes limpos, não são o suficiente, imagina entupidos, que é o caso atual (imagens anexas). Não obstante, devido ao grande volume de água pluvial, a tubulação que seria de captação, está toda danificada, e as duas residências mais próximas estão sendo muito afetada:

- 1) A casa do lado esquerdo, está com a estrutura abalada (está sendo escorada para não cair), ou seja, a família que reside no local está em situação de risco,
- 2) E a residência do lado direito, já caiu o muro que havia sido construído para proteção da família, já o refizeram, e a chuva já derrubou uma parte novamente, e o restante do muro está com a estrutura toda comprometida com rachaduras, podendo cair novamente a qualquer momento, ou seja, é um caso de urgência ambas as casas.



Plenário Waldomiro dos Santos, 19 de agosto de 2021.

MARCELO DO GÁZ
Vereador

Flavio Alves Ribeiro
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Incluído no expediente da sessão Ordinária
Realizada em <u>25/ agosto</u> /20 <u>21</u>
Despacho: _____

Saulo Anderson Rodrigues
Presidente



Rachaduras por toda a extensão do muro.

A erosão
causada
pela chuva
ao lado do
muro,
próxima a
casa.



A erosão se dá por toda a extensão do muro.

Situação do
Bueiro do
lado direito.





Imagem de dentro do bueiro.



Rachadura na residência.

Escoramento para não desmoronar



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

Ofício nº 160 – GP

Cajamar, 26 de agosto de 2021

Senhor Prefeito,

Encaminhamos à Vossa Excelência cópias autênticas das Indicações de nºs 754/2021; 770/2021; 771/2021; de 823/2021 a 867/2021, de autoria dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Edivilson Leme Mendes; Flávio Alves Ribeiro; Izelda Gonçalves Carnaúba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceição, Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentadas na 12ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25 de agosto de 2021.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente

Excelentíssimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30
Centro – Cajamar/SP

DEPARTAMENTO TÉCNICO
LEGISLATIVO
Recebido em
30 AGO 2021
Recebido por
09.33
Horas

AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP

Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

www.camaracajamar.sp.gov.br

e-mail: cmdc@terra.com.br